



急傾斜地の崩壊



K06411204
入野3

K06411200
入野2

K06411156
手塚原3

K06411159
手塚原6

K06411160
鎮西1

K06411162
吉岡3

K06411161
吉岡2

K06411165
菅野3

K06411166
菅野4

K06411199
入野1

K06411198
鎮西15

K06411184
鎮西2

K06411183
吉岡4

K06411195
鎮西12

K06411197
鎮西14

K06411185
鎮西3

K06411167
新井1

K06411194
鎮西11

K06411196
鎮西13

K06411189
鎮西6

K06411190
鎮西7

K06411180
新井5

K06411168
新井2

K06411171
仁王関2

K06411193
鎮西10

K06411188
鎮西5

K06411187
鎮西4

K06411179
新井4

K06411169
新井3

K06411170
仁王関1

K06411172
仁王関3

K06411191
鎮西8

K06411192
鎮西9

K06411182
新井7

K06411181
新井6

K06411176
仁王関7

K06411177
仁王関8

K06411173
仁王関4

K06411186
新井8

K06411175
仁王関6

K06411174
仁王関5

平成23年に撮影した航空写真上に
指定区域を示したものである

別図 土砂災害警戒区域区域図 及び 土砂災害特別警戒区域区域図

| | | |
|---------|---------------|---------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 縮尺 |
| 告示年月日 | 平成 年 月 日 | 1:2,500 |
| 地区名 | 下條村 新井・仁王関・鎮西 | 図面番号 |
| | | 6 / 10 |

| | |
|--------------------------------|--|
| 凡例 | |
| 土砂災害警戒区域 (危害のおそれのある土地の区域) | |
| 土砂災害特別警戒区域 (著しい危害のおそれのある土地の区域) | |
| それ以外の区域 | |
| それ以外の区域 | |

土砂災害防止法施行令第4条第1号口及びハに規定する力の大きさ等は別紙による

